

Manuel d'instructions

WaveDok 27



Lisez et comprenez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien. Conservez ce manuel d'instructions pour une utilisation future. Si ce produit est transmis à un tiers, ce manuel d'instructions doit être inclus.



Consignes de sécurité importantes

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

- Lisez toutes les instructions, avertissements et mises en garde de ce manuel et imprimez-les sur l'appareil avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau ou dans damp environnements.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur ou à un froid extrême.
- Gardez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par Fabrimex X-Tec peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- N'essayez pas de démonter l'appareil. Apportez-le à l'équipe des services Fabrimex X-Tec lorsque vous avez besoin d'un entretien ou d'une réparation.
- Vérifiez **TOUJOURS** le bon fonctionnement de l'appareil avant de commencer votre service en effectuant **l'autotest WaveDok 27**. Si la LED rouge s'allume, remplacez immédiatement les 4 batteries AA.

Introduction

WaveDok 27 est un appareil conçu pour tester et vérifier le fonctionnement (détection de champ magnétique) du WaveMan 27, un dispositif EPI (équipement de protection individuelle).

WaveDok 27 est livré avec un support d'appareil et doit être monté à une position facilement accessible à l'entrée de la zone de travail.

Grâce à sa conception unique, WaveDok 27 fonctionnera en continu pendant environ 5 ans avant de devoir changer ses batteries. Néanmoins, n'oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement au moins une fois par jour en réalisant **l'autotest WaveDok 27**. Si la LED rouge s'allume, remplacez immédiatement les 4 batteries AA.

Caractéristiques techniques WaveDok 27

- Champ d'essai magnétique créé : 10 mA/m dans la bande 27 MHz (+/- 500 kHz)
- Indice de protection IP (EN 60529) : IP50
- Fonctionnement sur batteries (4x AA ; autonomie de la batterie d'environ 5 ans, ce qui correspond à environ 1 000 tests par an)
- Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Dimensions [mm] : 150 x 100 x 40 (largeur x hauteur x profondeur)
- Poids : 260 g (batteries comprises)
- Certificats :
 - Direktives UE: 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
 - EN 55011:2016 + A1:2017 + A11:2020 (classe B)
 - EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2019
 - EN IEC 63000:2018

Contenu de la livraison

L'appareil est livré avec un support d'appareil et prêt à l'emploi avec quatre batteries AA (non rechargeables) installées et actives.

Installation

L'appareil est livré prêt à l'emploi et n'a besoin d'aucune sorte d'activation avant la première utilisation. Le support d'appareil fourni doit être utilisé pour monter l'WaveDok 27 à un endroit facilement accessible à l'entrée de la zone de travail.

Opération

WaveDok 27 crée un champ magnétique de faible intensité pour tester et vérifier le fonctionnement (détection de champ magnétique) de WaveMan 27, un dispositif EPI (équipement de protection individuelle).

Pour créer le champ de test, il suffit d'appuyer sur le bouton de l'WaveDok 27. Tant que le bouton est enfoncé, la LED bleue du WaveDok 27 s'allume et le champ de test est actif.

Pour assurer le bon fonctionnement, ***l'autotest WaveDok 27*** doit être effectué au moins une fois par jour, comme décrit ici :

Autotest WaveDok 27 :

Appuyez sur le bouton de l'WaveDok 27. Si l'appareil fonctionne correctement, la LED bleue s'allume. Si la LED rouge s'allume, remplacez immédiatement les batteries du WaveDok 27.

Foire aux questions

Q1 : Quelle est l'autonomie de la batterie ?

R1 : L'autonomie de la batterie est d'environ 5 ans à 1 000 tests par an.

Q2 : Comment puis-je changer les batteries ?

R2 : Il suffit de retirer le rabat à l'arrière de l'appareil et de retirer les anciennes batteries. Insérez les batteries neuves comme indiqué sur les autocollants. Remettez le clapet en place et effectuez un ***autotest WaveDok 27***.

Q3 : Comment puis-je tester le fonctionnement de l'appareil ?

R3 : Veuillez consulter les étapes décrites dans la section « Opération ».

Q4 : Comment l'appareil peut-il être recalibré ?

R4 : Généralement, il n'est pas nécessaire de calibrer le produit. Si vous pensez que l'appareil a besoin d'un recalibrage, veuillez contacter l'équipe de service Fabrimex X-Tec pour organiser un réétalonnage approprié.

Pièces de rechange

Les seules pièces remplaçables par le client sont les 4 batteries AA. Assurez-vous de n'utiliser que des batteries de qualité industrielle (conventionnelles ou rechargeables).

Garantie limitée

Les produits WaveDok 27 bénéficient d'une garantie limitée de trois (3) ans contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. À sa seule discrétion, Fabrimex X-Tec s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse, dans le cadre de la période de garantie limitée indiquée.

En cas de problème, veuillez contacter l'équipe de service Fabrimex X-Tec par e-mail (rma@fabrimex-xte.ch) pour obtenir un numéro RMA ainsi que des instructions supplémentaires pour retourner l'appareil défectueux

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes causés par l'usure normale, une manipulation inappropriée, toute altération de l'appareil, une mauvaise utilisation, un abus ou des actions similaires.

Plus d'informations

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fabrimex-xtec.ch pour obtenir des manuels à jour et d'autres documents de soutien.

Ce manuel d'instructions est également disponible dans les langues suivantes :

- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien

